

August 2013

FREIWILLIGER RÜCKRUF VON MECHANISCHEN SHIMANO SCHEIBENBREMSSÄTTELN FÜR RENNRÄDER: BR-CX75, BR-R515 UND BR-R315

Bei unseren mechanischen Scheibenbremssätteln für Rennräder (BR-CX75, BR-R515 und BR-R315) haben wir einen potentiellen Leistungsmangel festgestellt. Bisher sind keinerlei Schäden in diesem Zusammenhang bekannt.

Als verantwortungsvolles Unternehmen, bei dem die Sicherheit unserer Kunden an erster Stelle steht, rufen wir die betroffenen Bremssättel freiwillig zurück. Wir tauschen diese gegen verbesserte, bei denen der Leistungsmangel nicht mehr vorliegt, aus.

Vom Rückruf betroffene Bremssättel:



BR-CX75



BR-R515 (Schwarz)
BR-R515 (Silber)



BR-R315 (Schwarz)
BR-R315 (Silber)

Hier finden Sie die Modell-Nr:



Austausch-Bremssättel haben eine neue Modell-Nr. und sind mit einem weißen Kreis auf der Kappe markiert.



Weißer Kreis

BR-CX77



Weißer Kreis



Weißer Kreis

BR-R517 (Schwarz)
BR-R517 (Silber)



Weißer Kreis



Weißer Kreis

BR-R317 (Schwarz)
BR-R317 (Silber)

HINTERGRUND

Bei den betroffenen Bremssätteln soll das Nachstellen von verschlissenen Bremsbelägen durch den Fahrradhändler gemäß den Angaben der Händlerbetriebsanleitung erfolgen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Endverbraucher und Händler die Bremsbeläge in nicht korrekter Weise einstellen. Das kann dazu führen, dass die Bremskraft schlechter zu kontrollieren ist und die Bremsleistung beeinflusst wird.

Falls Sie ein Fahrrad mit einem vom Rückruf betroffenen Bremssattel besitzen oder sich unsicher sind, suchen Sie bitte einen lokalen Shimano Fahrradhändler zur Überprüfung und gegebenenfalls zum Austausch des Bremssattels auf. Informationen zum Rückruf erhalten Sie auch auf der Shimano Website unter: <http://cycle.shimano-eu.com>

telefonisch unter: **+49 711 2588 440**

oder per E-Mail unter: tko@paul-lange.de

Paul Lange & Co. OHG
Hofener Straße 114
70372 Stuttgart